

NEWS



RESTYLING
RIBANTA 4 e RIBANTATRE 150
(per profili C.U e NC International)

I NUOVI PARTICOLARI

Braccio standard PREASSEMBLATO



3150.750/.770

Nuova cerniera inferiore con
contropiastra premontata



Nuova cerniera superiore con
contropiastra premontata



RIEPILOGO CODICI MODIFICATI RIBANTATRE 150

| RIBANTATRE 150 | Manovra Tradizionale | Manovra Logica | Pz. |
|--|----------------------|----------------|-----|
| Braccio corto (non preassemblato) | 3150.752 | 3151.752 | 5 |
| | 3150.772 | 3151.772 | 20 |
| Braccio standard PREASSEMBLATO | 3150.750 | 3151.750 | 5 |
| | 3150.770 | 3151.770 | 20 |
| Braccio standard (non preassemblato) | 3100.751 | 3101.751 | 5 |
| | 3100.771 | 3101.771 | 20 |
| Braccio supplementare | 3150.800 | 3151.800 | 5 |
| Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo | 3150 | 3151 | 5 |
| | 3150.20 | 3151.20 | 20 |
| Gruppo base con fulcro verticale | 3150.2 | | 5 |
| | 3150.22 | | 20 |
| Kit di cerniere | 3150.701 | 3150.701 | 5 |
| | 3150.721 | 3150.721 | 20 |
| Kit di cerniere per anta affiancata | 3150.830 | 3150.830 | 5 |

| CORRISPONDENZA CODICI VECCHIA/NUOVA RIBANTATRE150 (man. trad.) | CORRISPONDENZA CODICI VECCHIA/NUOVA RIBANTATRE150 (man. log.) |
|---|--|
| 3100 = 3150+3150.750/3100.751 | 3101 = 3151+3151.750/3101.751 |
| 3100.1 = 3150+3150.752 | 3101.1 = 3151+3151.752 |
| 3100.2 = 3150.2+3150.750/3100.751 | |
| 3100.3 = 3150+3150.752 | |
| 3100.800 = 3150.800 | 3101.800 = 3151.800 |
| 3100.701 = 3150.701 | 3100.701 = 3150.701 |
| 3100.830 = 3150.830 | 3100.830 = 3150.830 |

* Per gli articoli complementari sia di RIBANTATRE 150 che di RIBANTA 4, non espressamente indicati in questo depliant, vedere la documentazione esistente poichè rimangono invariati.

I NUOVI PARTICOLARI

Braccio standard PREASSEMBLATO



3040.750/.770

Nuove cerniere superiori e inferiori con contropiastra premontata




RIEPILOGO CODICI MODIFICATI RIBANTA 4

| RIBANTA 4 | Manovra Tradizionale | Manovra Logica | Pz. |
|--|----------------------|----------------|-----|
| Braccio corto (non preassemblato) | 3040.752 | 3041.752 | 5 |
| | 3040.772 | 3041.772 | 20 |
| Braccio standard PREASSEMBLATO | 3040.750 | 3041.750 | 5 |
| | 3040.770 | 3041.770 | 20 |
| Braccio standard (non preassemblato) | 3000.751 | 3001.751 | 5 |
| | 3000.771 | 3001.771 | 20 |
| Braccio supplementare | 3150.800 | 3151.800 | 5 |
| Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo | 3150 | 3151 | 5 |
| | 3150.20 | 3151.20 | 20 |
| Gruppo base con fulcro verticale | 3150.2 | | 5 |
| | 3150.22 | | 20 |
| Gruppo base con fulcro verticale laterale DX | | 3041.2 | 5 |
| | | 3041.22 | 20 |
| Gruppo base con fulcro verticale laterale SX | | 3041.3 | 5 |
| Kit di cerniere destre | 3040.701 | 3040.701 | 5 |
| | 3040.721 | 3040.721 | 20 |
| Kit di cerniere destre per profili complanari interni | 3040.703 | 3040.703 | 5 |
| Kit di cerniere ambidestre con dente di 4 mm, per profili complanari interni | 3040.745 | 3040.745 | 5 |
| Kit di cerniere ambidestre | 3040.709 | 3040.709 | 5 |
| | 3040.729 | 3040.729 | 20 |
| Kit di cerniere ambidestre per profili complanari interni | 3040.710 | 3040.710 | 5 |
| | 3040.730 | 3040.730 | 20 |
| Kit di cerniere sinistre | 3040.734 | 3040.734 | 5 |
| Kit di cerniere per anta affiancata | 3040.830 | 3040.830 | 5 |

| CORRISPONDENZA CODICI VECCHIA/NUOVA RIBANTA 4 (man. trad.) | CORRISPONDENZA CODICI VECCHIA/NUOVA RIBANTA 4 (man. log.) |
|---|--|
| 3000.4 = 3150.2+3040.750/3000.751 | 3001 = 3041.2+3041.750/3001.751 |
| 3000.5 = 3150.2+3040.752 | 3001.1 = 3041.2+3041.752 |
| 3000.6 = 3150+3040.750/3000.751 | 3001.10 = 3041.3+3041.750/3001.751 |
| 3000.7 = 3150+3040.752 | 3001.11 = 3041.3+3041.752 |
| | 3001.6 = 3151+3041.750/3001.751 |
| | 3001.7 = 3151+3041.752 |
| 3100.800 = 3150.800 | 3101.800 = 3151.800 |
| 3000.731 = 3040.701 | 3000.731 = 3040.701 |
| 3000.733 = 3040.703 | 3000.733 = 3040.703 |
| 3000.734 = 3040.734 | 3000.734 = 3040.734 |
| 3000.739 = 3040.709 | 3000.739 = 3040.709 |
| 3000.740 = 3040.710 | 3000.740 = 3040.710 |
| 3000.745 = 3040.745 | 3000.745 = 3040.745 |

RIBANTATRE 150 RIBANTATA 4

Posizionamento art. 1243.721 (abbinato all'art. 3000.800) sul telaio fisso (destra)



OPTIONAL

1243.721

3000.800

*

I L=400 ÷ 624 H=600 ÷ 2800
* L-239

II L=625 ÷ 1200 H=600 ÷ 2800
* L-548



- DIN EN ISO 14001
- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001

Savio S.p.A. Via Torino, 25 (S.S. 25)
10050 Chiusa S. Michele (TO) Italy
Tel.+39.011.964.34.64 - Fax+39.011.964.34.74
www.savio.it - e-mail: savio@savio.it

SAVIO
Qualità e innovazione
per i serramenti